

NOVY URENGOY, RUSSIA

NOVY URENGOY

RWY 09/27

ПРОЦЕДУРНЫЕ ТОЧКИ PROCEDURE POINTS			
Точки / Points	Координаты (ПЗ-90.11) / Coordinates (PZ-90.11)		Название, местоположение Names, location
	Широта / Latitude	Долгота / Longitude	
ABAMS	663024.00N	0761600.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
BURNO	662940.00N	0765243.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
GEMRU	660847.00N	0773633.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
IGAKE	662512.00N	0771253.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
ILODO	655919.00N	0773135.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
INLID	654114.00N	0770525.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
KEKER	653908.00N	0765459.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
ОБАПИ	661123.00N	0752710.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
OBRIS	655533.00N	0752836.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
OBTUR	662843.00N	0760339.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
OBUDI	661533.00N	0753052.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
SEPOT	655826.00N	0752635.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
T01	661012.00N	0763406.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
T02	660227.00N	0763651.00E	Г.Т. над лесотундрой Geo point over forest-tundra
T03	660229.00N	0764942.00E	Посадочная площадка ЛПУМГ (линейного производственного управления магистральных га- зопроводов) Helipad of the Linear Production Management of Gas Pipelines